

Chechło Drugie, ul. Zwycięstwa i ul. Ogrodowa
gm. Dobroń, pow. pabianicki, woj. łódzkie

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych – wg PN-81/B-03020.

Nr warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Symbol (wg pkt.1.4.6)	Stan gruntu		Wilgotność naturalna [%]	Gęstość objętościowa [t/m ³]	Kąt tarcia wewnętrzno-trzno [°]	Spójność [kPa]	Moduły		Wskaźnik skonsolidowania	Współczynnik materiałowy (wg pkt. 3.2)
			Stopień zagęszczenia	Stopień plastyczności					pierwotnego odkształcenia [MPa]	edometryczny ścisłości pierwotnej [MPa]		
I _p ⁽ⁿ⁾	I _L ⁽ⁿ⁾	w _n ⁽ⁿ⁾	ρ ⁽ⁿ⁾	Φ _n ⁽ⁿ⁾	c _n ⁽ⁿ⁾	E ₀ ⁽ⁿ⁾	M ₀ ⁽ⁿ⁾	β	γ _m			
I	Ps		0,40	-	14,0	1,85	32,4	-	66,9	79,3	0,90	1 ± 0,10
IIA	Gp	B	-	0,10	12,0	2,20	20,1	35,48	36,6	48,1	0,75	1 ± 0,10
IIB	Gp	B	-	0,20	12,0	2,20	18,3	31,54	28,1	36,9	0,75	1 ± 0,10
IIC	Gp,Pg	B	-	0,25	17,0	2,10	17,3	29,73	24,9	32,8	0,75	1 ± 0,10
III	Ps		0,65	-	22,0	2,00	33,9	-	102,6	122,0	0,90	1 ± 0,10

Opracował:
mgr Łukasz Szablewski

Szablewski